



Laurent LERICHE

SARL VOLTERAM  
ZA N°1 - La Coudrière F-  
37210 Parçay Meslay

Tel +33 (0)2 47 29 40 80  
GSM + 33 (0)6 07 09 06 53  
Fax +33 (0)2 47 29 01 86  
laurent@volteram.com  
www.volteram.com

## FICHE DESCRIPTIVE : utilitaire (RENAULT MASTER) 43\_Porte engins



### caractéristiques du véhicule

(référence : 3178780)

<b>marque</b> RENAULT	<b>puissance</b> 120	<b>type commercial</b> MASTER	
<b>mise en service</b> 6 mai 2008	<b>kilométrage</b> 127370	<b>norme euro</b> 4	<b>profil</b> 4x2

### autres caractéristiques

<b>carrosserie</b> 43_PORTE ENGINS		<b>constructeur carrosserie</b>	
<b>charge utile</b> 1580	<b>ptac</b> 3500	<b>poids à vide</b> 1920	<b>ptr</b> 5500
<b>longueur</b> 3.13	<b>largeur</b> 1.94	<b>hauteur</b> /	
<b>marque essieux</b>		<b>empattement</b> 3.58	

### constat d'expertise audit technique

<b>contrôle technique</b> 6 mai 2018	<b>tachygraphe</b> /	<b>limiteur de vitesse</b> /	<b>visite générale périodique</b> /
<b>type moteur</b> DCI		<b>boîte de vitesse</b> MANUELLE 5 VITESSES	
<b>taille des pneus</b> 225/65R16 C	<b>marque des pneus</b> /	<b>qualité des pneus</b> /	
<b>pneus essieu 1</b>	<b>pneus essieu 2</b>	<b>pneus essieu 3</b>	<b>pneus essieu 4</b>
<b>freins essieu 1</b> disque	<b>freins essieu 2</b> disque	<b>freins essieu 3</b> /	<b>freins essieu 4</b> /

### équipements

<b>éléments additionnels et de sécurité</b> - Abs - Freins à disque - Gyrophare	<b>éléments de confort et d'ergonomie</b> - Autoradio - Direction assistée	<b>équipements techniques</b> - Crochet d'attelage
--	---	---

### observations

rare véhicule utilitaire porte engins équipé de rampes en aluminium - forte charge utile pour un véhicule de ce genre (1 tonne 580) dans un faible encombrement (5m54 de long et 2m01 de large) - Largeur au passages de roues 1m30 - 2 rampes aluminium neuves - véhicule préparé à 127 366 kms(vidange moteur faite avec toute la filtration, filtre à air neuf, embrayage neuf avec disque et butée, vidange de la boîte de vitesse, remplacement de la courroie de distribution avec galets et joint spi sur pignon intermédiaire de distribution, remplacement du liquide de freins, changement des disques et plaquettes arrières, remplacement des rotules supérieures et inférieures de triangles avant, 4 pneus neufs

<b>matériel situé à</b> TOURS (PARCAY MESLAY)	<b>prix</b> 14990.00€ Les prix sont donnés à titre indicatif est peuvent être révisés sans préavis en fonction des conditions du marché.
--	--